



①建物床コンクリートをコア抜き



④南方向の空洞状況



②床底のCCDカメラ観察




⑤西方向の空洞状況



③床底の空洞内測距



⑥北方向の空洞状況



地表面（地盤の沈下により建物床板下部との間に空洞が生じる）

沈下による空洞の発生状況を把握し空洞の範囲・容積を推定